



16	-	Páska stahovací 3,6x200	Tightening tape	Abziehband	189525	-	1
15	NE	Samolepka START - STOP	Sticker	Aufkleber	-	3 0068 00 006	1
14	NE	Panel startovací	Starter switch panel	Startschalter	-	2 0068 00 004	1
13	-	Matice M6	Nut	Niedere Sechskantmutter	105520	-	3
12	-	Podložka B 5,3	Washer	Scheibe	189581	-	2
11	-	Matice M5	Nut	Hohe Sicherungsmutter	105518	-	2
10	-	Bowden spojky DS-521	Bowden cable of clutch	Fahrertriebszug	-	2 0014 00 020	1
9	-	Bowden kladky DS-521	Bowden cable of pulley	Messerantriebszug	-	2 0014 00 019	1
8	-	Bowden brzdy DS-521	Bowden cable of brake	Messerbremszug	-	2 0014 00 018	1
7	-	Kroužek 4	Retaining ring	Sicherungsscheibe	189576	-	4
6	-	Doraz pryžový	Rubber stop	Gummianschlag	196519	32 0 8065 002	2
5	-	Rukojeť START TMA08005	Handle	Griff	195518	-	2
4	-	Páčka pohonu žacího disku	Lever	Hebel	-	2 0039 00 123	1
3	-	Čep páčky	Lever pin	Bolzen f. Hebel Fahrertrieb	196520	32 0 9311 157	2
2	-	Ovládací páčka pojezdu	Control lever - travel	Bedienungshebel - lauf	-	2 0039 00 073	1
1	-	Řídítka DS-521 Líza svař.	Handlebar weldment	Lenkholm	-	2 0014 00 013	1
Poz.	ND	Název - Rozměr	Title (EN)	Name (DE)	Obj.č.	Číslo dílu	Ks

VARI

Název:

Řídítka ELEKTROSTART

Číslo dílu:

2 0068 00 003

Náhradní díl:

NE

Obj. číslo: -

Datum vytvoření: **9. ledna 2020**